TAREAS DE REABILITACIÓN DE VÍAS DE TRÁNSITO TRAS LA EMERGENCIA CLIMÁTICA SEMANA DEL 28 DE AGOSTO AL 1° DE SETIEMBRE

ZONAS INTERVENIDAS POR UNIDAD EJECUTORA 1

Las Piedras

Calles Ecuador y Colman
Camino Poquito
Camino Paso del Medio
Barrio Santa Isabel
Calle Municipio (adecuación tapas sendas peatonales)

La Paz

Calles Russi y Zorrilla

Calles varias en barrio Rossi calles Tiscornia y Durpre, y calle Russi (cabezales entradas vehículares)

18 de mayo

Calles Japón y Queway

Calle Montevideo y 25 de agosto (limpieza de cañadas, sustitución de caños)

Excavación en Elías Regules

Calle Montevideo, 25 de agosto y Zabala (limpieza de cañadas, sustitución de caños) Poeta Baldenegro y M. Artigas (limpieza boca de tormenta

Calle Montevideo, 25 de agosto y Zabala (limpieza de cañadas, sustitución de caños)

ZONAS INTERVENIDAS POR UNIDAD EJECUTORA 2 A

- San José de Carrasco y Lagomar bacheo y perfilado calles varias
- Shangrilá, limpieza de cunetas, perfilado y bacheo calles varias
- Colinas de Solymar limpieza cunetas Calle 1, Calle 3 y otras
- Nicolich- bacheo, perfilado y limpieza de cunetas calles varias
- Pinar Sur limpieza canal Miami

INTERVENCIONES EN ZONAS DE OBRAS COORDINADAS POR UGMP

Zona C1 – Solymar

Calles:

Gestido

- Laureles
- Achiras entre Espinillo y Artigas Achiras entre Gestido y la Rambla Artigas entre Ñandubay y Gestido Artigas y Summer Laureles entre Artigas y Lavalleja Corea entre Lavalleja y Artigas



Imagen: James Summer y Artigas





Imagen: Colocación de canal de hormigón U en calle Achiras para conducción de pluviales

Zona B1 – Lagomar

Calles:

- Bullrich y Gestido Becú



Imagen: Calle Becú y Av. Giannattasio



Imagen: Bullrich y Gestido

• Limpieza de macro canal de Av. Horacio García Lagos.



Imagen: Canal Horacio García Lagos (sin vegetación que obstruya sistema de drenaje)

• Limpieza de Canal en Racine y Av. De las Américas





Imagen: Limpieza de descarga del canal Racine

• Zona B2 - San José de Carrasco

Tareas de limpieza del Canal Artigas

Calles:

- Av. Artigas
- Roque Saenz Peña
- José Enrique Rodó
- Filadelfia



Imagen: Estado del canal Artigas finalizadas las tareas de limpieza y desobstrucción.



Imagen: Artigas y Roque Saenz Peña.







Imagen: Calle Filadelfia (antes y después)

Zona C1 – Solymar Norte

Calles:

- Venezuela entre Varela y Paso Escobar Artigas entre Paraísos y Paso Escobar Williams entre Ibirapitá y Paso Escobar





Imagen: Williams entre Varela y Camino al Paso Escobar



Imagen: Calle Venezuela y Camino al Paso Escobar



Imagen: Artigas entre Varela y Camino al Paso Escobar

Cuencas (Parque, Lomas y Médanos de Solymar)

Calles:

- Calle 3
- Eden Rock
- Apereá
- Barlovento
- Hawaii
- Calle 5
- Biarritz
- Auxiliar Sur de Giannattasio
- Chicharras
- Gorrión



Imagen: Calle 3 y Rambla

ZONAS INTERVENIDAS POR UNIDAD EJECUTORA 2 B

Salinas

Calles varias

Pinamar al norte

Nogueira y 72 (frente a la escuela) – tendido de tosca

Estación Atlántida

ZONAS INTERVENIDAS POR UNIDAD EJECUTORA 2 C

Estación Floresta

Ruta 35 y la vía

Santa Lucía del Este

Calle 15 y la Rambla

Calles varias

Varios reclamos en reclamos en Jaureguiberry, Santa Lucía del Este y Araminda.

Santa Lucía del Este

Entradas y cunetas - calle 13

Araminda

Calle Espinillo – colocación de caños y limpieza de cunetas.

La Floresta

Limpieza de cuneta y modificar entrada domicilio en P.de Mendoza y Varese. Tareas en Ruta 70 (camino 113 desde la vía al norte)





ZONAS INTERVENIDAS POR UNIDAD EJECUTORA 3

Barros Blancos

Toledo, J.M. García, Democracia, Elías Regules, Barzola Gral. Artigas, Arapey, Tomás Berreta

Pando

Lavalleja, Laurneaga, Las Piedritas, Castellana chica, Villa Castellana

ZONAS INTERVENIDAS POR UNIDAD EJECUTORA 4

Canelones

Camino Pateta – Ruta 11 km 112
Motivos de Proteo, Pando, Fuster
Barrio la cantera – bacheo en tosca
Calle Brunereau – limpieza de cuentas
Colocación de caños, Calle Motivos de Proteo.
Limpieza de badenes y cunetas Barrio La Cantera.
Bacheo con balasto barrio Las Canteras
Perfilado con aporte, Camino La Parroquia.

Progreso

Calles varias Construcción acceso peatonal Villa Progreso Perfilado calles Villa Los Ingleses

Santa Lucía

Bacheo - calles varias

Cerrillos

Camino Estable Varela

ZONAS INTERVENIDAS POR UNIDAD EJECUTORA 5

San Bautista

Calles varias

Santa Rosa

Calles varias Camino San Antonio Reparación de alcantarilla en calle J.P. Varela y Roosevelt y paraje La Paloma

Santa Antonio

Perfilado frente a Club Calvario

ZONAS INTERVENIDAS POR UNIDAD EJECUTORA 6

Tala

Calle Tomás Berreta

San Jacinto

Calles varias Canalización y cruce de cañadas – varias calles Caminería rural



Imagen: San Jacinto



Imagen: San Jacinto